

СОГЛАСОВАНО

Директор

ИООО «РУСБЕЛГАЗ»



А. С. Орешко

12 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

РУП «Брестский ЦСМС»

Н. И. Бусень

12 2014 г.



Счетчики газа  
бытовые ультразвуковые РБГ У

Методика поверки  
МРБ МП. 2464 - 2014

РАЗРАБОТЧИК:  
ИООО «РУСБЕЛГАЗ» г. Брест

2014 г.

Действительна с изм. 2 по изв. УБФМ. 9-2016 от 30.06.2016  
Действительна с изм. 1 по изв. УБФМ. 3-2015 от 30.03.2015

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Операции поверки	4
2 Средства поверки	5
3 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей	6
4 Условия проведения поверки	6
5 Подготовка к поверке	7
6 Проведение поверки	7
7 Оформление результатов поверки	10
Приложение А Структурная схема установки для определения основной относительной погрешности счетчиков	11
Приложение Б Структурная схема стенда проверки герметичности счетчика	12
Приложение В Методика расчета временных интервалов	13
Приложение Г Форма протокола поверки	14




## ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая методика поверки распространяется на счетчики газа бытовые ультразвуковые РБГ У типоразмерного ряда G1,6, G2,5, G4, G6 (далее счетчики), соответствующие ТУ BY 809001016.004-2014 и устанавливает методику их поверки (первичной и последующих).

2. Поверку счетчиков, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления.

3. В настоящей методике использованы следующие нормативные ссылки:

- ТУ BY 809001016.004-2014;
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- ТКП 8.003-2011 Проверка средств измерения (организация и порядок проведения).
- ГОСТ 8.324-2002 Счетчики газа. Методика поверки.




## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операции при:	
		первичной поверке	последующих поверках
1 Внешний осмотр	6.1	Да	Да
2 Опробование	6.2	Да	Да
3 Проверка герметичности	6.3	Да	Да
4 Определение метрологических характеристик и обработка результатов	6.4		
4.1 Проверка порога чувствительности	6.4.1	Да	Нет
4.2 Определение основной относительной погрешности	6.4.2	Да	Да
4.3 Определение потери давления	6.4.3	Да	Да
5 Оформление результатов поверки	7	Да	Да

Примечание – поверку после проведения ремонта проводить в объеме первичной поверки.




## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средства измерения	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность измерения
1. Установка поверочная	Измерение расхода воздуха от 0,0032 до 12,0 м <sup>3</sup> /ч	± 0,5%
2. Манометр типа МО по ГОСТ 6521-72	Измерение избыточного давления не менее 100 кПа	Класс точности 0,15
3. Барометр анероид БАММ-1	Измерение атмосферного давления от 80 до 106 кПа	± 0,2 кПа
4. Термометр лабораторный по ГОСТ 215-73	Измерение температуры от 0 °C до 50 °C	Цена деления 0,1 °C
5. Манометр жидкостный	Измерение потери давления, диапазон от 0 до 1000 Па	Класс точности 1,0
6. Секундомер типа СОПр-2а по действующим ТНПА	Измерение времени от 0 до 30 мин.	Цена деления 0,1 с
7. Счетчики контрольные (для постоянного контроля метрологических характеристик установки, при применении сплововой установки)	Измерение расхода воздуха от 0,016 до 12,0 м <sup>3</sup> /ч	± 1,5 %
8. Гигрометр психрометрический ВИТ-1	Измерение температуры от 0 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 90 %	Цена деления 0,2 °C
<p><b>Примечание.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Все средства измерений должны быть поверены (откалиброваны) в органах государственной метрологической службы и иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке (калибровке).</li> <li>2. Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие по точности требованиям таблицы 2.</li> </ol>		



### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 Лица, производящие поверку, должны быть ознакомлены с правилами (условиями) безопасной работы счетчиков и средств поверки, приведенными в их эксплуатационной документации и пройти инструктаж по технике безопасности.

3.2 Все работы по установке и демонтажу счетчиков газа выполняют при выключенном установке и при отсутствии давления в магистрали.

3.3 При работе со счетчиками, приборами и оборудованием следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.

3.4 К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в порядке, установленном Госстандартом.

3.5 Конструкция соединительных элементов счетчика и поверочной установки должна обеспечивать надежность крепления счетчика и фиксацию его положения в течение всего цикла поверки.

### 4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- поверочной средой является воздух, который должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005;

- температура окружающего воздуха, °C – (20 ± 3);
- относительная влажность окружающего воздуха, % – от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа – от 84 до 106,7;
- разность температур окружающего воздуха, температуры на входе поверяемого счетчика и на входе эталона расхода установки, °C - не более 1;
- скорость изменения температуры окружающего воздуха и поверяемой среды, °C в час, не более - 1 (но не более 0,5 °C за время одного цикла);
- напряжение питания сети, В – 230 ± 10%;
- частота питающей сети, Гц – (50 ± 1);
- отсутствие вибраций, тряски, ударов.

4.2 При поверке необходимо контролировать температуру воздуха в месте хранения счетчиков перед их поверкой.

4.3 Счетчик представляют на поверку с паспортом-руководством по эксплуатации.



## 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Счетчики необходимо выдержать в условиях, указанных в п. 4.1, не менее 8 часов.

5.2 Средства поверки и счетчики должны быть подготовлены к работе согласно требованиям эксплуатационных документов, которые на них распространяются.

5.3 Счетчики должны быть установлены на поверочную установку согласно эксплуатационной документации на нее в соответствии с направлением потока, указанном стрелкой на корпусе счетчика.

5.4 На поверочной установке со стороны входа воздуха в счетчики необходимо установить фильтр для очистки и стабилизации потока воздуха.

5.5 Подключение счетчика должно быть выполнено трубами, диаметры которых не должны отличаться от Ду входных присоединительных патрубков счетчика больше, чем на 2 %.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика следующим требованиям:

- должны отсутствовать механические повреждения и коррозия;
- типоразмер, исполнение и заводской номер счетчика должны соответствовать указанному в паспорте-руководстве по эксплуатации на счетчик;
- маркировка и надписи на лицевой панели должны быть нанесены четко и должны содержать: логотип и (или) наименование предприятия-изготовителя, типоразмер, исполнение, заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, год изготовления, наибольшее избыточное рабочее давление Р (kPa), максимальный Q<sub>max</sub> и минимальный Q<sub>min</sub> расходы (m<sup>3</sup>/h), значение стандартной температуры приведения t<sub>b</sub> = 20 °C (для счетчиков с температурной компенсацией);
- на корпусе счетчика должна быть стрелка, указывающая направление потока газа.

### 6.2 Опробование

Опробование счетчика проводят на установке (приложение А), пропуская через него поток воздуха со значением расхода не менее 10 % номинального. При этом счетчик должен работать устойчиво. Показания объема газа на ЖКИ счетчика должны равномерно увеличиваться.

### 6.3 Проверка счетчика на герметичность

Проверка счетчика на герметичность проводится с помощью стенда проверки герметичности (приложение Б).

В счетчике создают избыточное давление воздуха равное 1,5 Р<sub>раб</sub> (75 кПа).



Счетчик считается герметичным, если не наблюдается падения давления по образцовому манометру в течение 3 мин.

#### 6.4 Определение метрологических характеристик и обработка результатов

Для определения метрологических характеристик счетчик по интерфейсу переключают в режим «проверка». В результате на ЖКИ индицируются показания объема с ценой деления  $0,00001 \text{ м}^3$ .

##### 6.4.1 Проверка порога чувствительности

Проверку порога чувствительности производят следующим образом.

Убедиться в отсутствии изменений показаний объема при закрытом входном кране выключенной установки. Затем устанавливают расход с точностью  $+ 5\%$  в соответствии с таблицей 3 и контролируют показания объема, измеряемого счетчиком. На ЖКИ счетчика должны индицироваться показания объема с нарастанием.

Таблица 3

Типоразмер счетчика РБГ У	G1,6	G2,5	G4	G6
Расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	0,004	0,006	0,01	0,015

##### 6.4.2 Определение основной относительной погрешности

6.4.2.1 Основную относительную погрешность счетчика  $\delta_V$ , %, определяют методом сравнения объема воздуха, прошедшего через эталон поверочной установки (приложение А) и поверяемый счетчик на расходах  $Q_{\min}$ ;  $0,1Q_{\text{ном}}$ ;  $Q_{\text{ном}}$ ;  $Q_{\max}$ .


Рекомендуемые значения контрольного объема воздуха  $V_0$ ,  $\text{м}^3$ , пропускаемого через счетчик, для каждого из расходов выбирают из таблицы 4.

Таблица 4

Диапазон объемных расходов, $\text{м}^3/\text{ч}$	Контрольный объем, $V_0$ , $\text{м}^3$
0,016 – 0,05	0,002
0,05 – 0,1	0,004
0,1 – 0,4	0,01
0,4 – 1,6	0,02
1,6 – 4	0,12
4 – 10	0,3

Последовательно устанавливая значения расходов на поверочной установке, пропускают через счетчик контрольные объемы воздуха. Старт для измерений задают после выравнивания потока воздуха в установке (не менее 10 с). Фиксируют значения объемов, измеренные поверяемым счетчиком. Результаты каждого измерения заносят в протокол (приложение Г).

6.4.2.2 Основную относительную погрешность счетчика без температурной компенсации  $\delta_V$ , %, вычисляют по формуле



$$\delta_V = \frac{V_{c_4} - V_0}{V_0} \cdot 100 - \Delta, \quad (1)$$

где  $V_{c_4}$  - объём воздуха, измеренный поверяемым счётчиком, м<sup>3</sup>;

$V_0$  - объём воздуха, прошедшего через эталон установки, м<sup>3</sup>;

$\Delta$  – поправка, учитывающая разницу давлений в поверяемом счетчике и в поверочной установке, %, по формуле

$$\Delta = \frac{\Delta p \cdot V_{c_4}}{p \cdot V_0} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $\Delta p$  – разность абсолютных давлений в поверочной установке и поверяемом счетчике, Па;

$p$  – абсолютное давление в поверяемом счетчике, Па.

Для одноместных поверочных установок в диапазоне измерения расходов  $Q_{\min} \leq Q \leq Q_{\max}$  поправка  $\Delta$  незначительна и её можно исключить.

При поверке счетчиков на многоместных установках поправка  $\Delta$ , учитывающая изменение давления и температуры на счетчиках, установленных на соответствующих позициях поверочной установки, %, для каждого счетчика, рассчитывается по формулам

1) для первого счетчика:

$$\Delta_1 = 0,34 \cdot \Delta t \quad (3)$$

где  $\Delta t$  – разность между температурами воздуха на эталоне установки ( $t_k$ ), и поверяемого счетчика ( $t_n$ ), °C, определяют по формуле

$$\Delta t = \frac{t_k - t_n}{n}, \quad (4)$$

где  $n$  – количество одновременно поверяемых счетчиков.

2) для второго счетчика:  $\Delta_2 = 0,001 \cdot \Delta P_1 + 0,34 \cdot 2 \cdot \Delta t$ ;

3) для третьего счетчика:  $\Delta_3 = 0,001 \cdot (\Delta P_1 + \Delta P_2) + 0,34 \cdot 3 \cdot \Delta t$ ;

4) для  $n$ -го счетчика:  $\Delta n = 0,001 \cdot (\Delta P_1 + \Delta P_2 + \dots + \Delta P_{n-1}) + 0,34 \cdot n \cdot \Delta t$ ,

где  $\Delta P_1; \Delta P_2; \Delta P_{n-1}$  – поправки, учитывающие потери давления между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, ( $n - 1$ )

и  $n$  счетчиком, которые приводятся в эксплуатационной документации на установку для каждого места, на котором устанавливается  $n$ -й счетчик, Па.

6.4.2.3 Для счетчиков с температурной компенсацией основную относительную погрешность  $\delta_V$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta_V = \left( \frac{V_{c_4}}{V_0 \cdot k'} - 1 \right) \cdot 100 - \Delta_j \quad (5)$$

где  $\Delta_j$  – поправка, учитывающая изменение давления на соответствующих позициях поверочной установки, %;



$k'$  – поправочный коэффициент приведения к базовой температуре  $t_b$ , при которой настраивался температурный компенсатор счетчика (указана на счетчике) рассчитывают по формуле

$$k' = \frac{t_b + 273}{t_{ucn} + 273}, \quad (6)$$

где  $t_{ucn}$  – средняя температура окружающего воздуха в условиях поверки,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t_b = 20 \text{ } ^{\circ}\text{C}$  – температура, при которой настраивался температурный компенсатор.

При применении сопловых установок методика расчета временных интервалов приведена в приложении В настоящей методики.

При каждом значении расхода воздуха поверку проводят до трех раз. Если по результатам первого измерения относительная погрешность счетчика не превышает предела допускаемой погрешности, повторные измерения не проводят. В противном случае измерения повторяют до трех раз и при каждом измерении погрешность не должна превышать значений:

$\pm 3\%$  - в диапазоне измерения расходов  $Q_{\min} \leq Q < 0,1 Q_{\text{ном}}$ ;

$\pm 1,5\%$  - в диапазоне измерения расходов  $0,1 Q_{\text{ном}} \leq Q \leq Q_{\max}$ .

#### 6.4.3 Определение потери давления

Определение потери давления на счетчике проводят при максимальном объемном расходе при помощи манометра жидкостного.

Величина потери давления не должна превышать значений, указанных в таблице 5

Таблица 5

Типоразмер счетчика РБГ У	G1,6	G2,5	G4	G6
Потеря давления при $Q_{\max}$ , Па, не более	200	250	250	350

Примечание – допускается определять потерю давления при определении основной относительной погрешности.

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки заносятся в протокол по форме приложения Г.

7.2 Результаты поверки считаются положительными и счетчик признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

7.3 При положительных результатах поверки счетчик пломбируют и делают отметку в паспорте.


7.4 При отрицательных результатах поверки выдается заключение о непригодности по форме, установленной ТКП 8.003 (приложение Д), с указанием причин несоответствия.

Примечание – при проведении поверки на автоматизированных установках с регистрацией результатов поверки на печатающем устройстве протокол поверки может быть оформлен по форме, указанной в эксплуатационной документации на установку.

Приложение А  
(рекомендуемое)


Структурная схема установки (сопловой)

для определения основной относительной погрешности счетчиков



- 1 – счетчик газа поверяемый (контрольный);
- 2 – манометр жидкостный;
- 3 – термометры;
- 4 – краны 1-8;
- 5 – фильтр;
- 6 – устройство формирования импульсов времени;
- 7 – сопла 1-7;
- 8 – электроконтактный вакуумметр;
- 9 – вакуумный насос;
- 10 – ресивер.

Рисунок А.1



Приложение Б  
(рекомендуемое)

Структурная схема стенда проверки герметичности счетчика





Рисунок Б.1



## Приложение В

(рекомендуемое)

## Методика расчета временных интервалов

Настоящая методика определяет порядок расчета временных интервалов в диапазоне температур от минус 25° С до 55° С при поверке с помощью критических микросопел счетчиков газа, имеющих температурный компенсатор, приводящий объем к 20 °С (293 °К).

1. Пропускаемый контрольный объем  $V_0$ , м<sup>3</sup>, выбирается так, чтобы время было не менее 100 с.

$$V_0 \geq \frac{Q_{20}}{3,6} \cdot 100$$

где  $Q_{20}$  - расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч, через микросопло (дается в Свидетельстве о поверке на сопло);

3,6 - перевод м<sup>3</sup>/ч в литры/с.

2. Временной интервал при  $t = 20$  °С, с, определяется по формуле

$$\tau_{20} = \frac{V_0 \cdot 3,6}{Q_{20}}$$

3. Для температур в диапазоне от минус 25 °С до 55 °С временной интервал, с, определяется по формуле

$$\tau_{20} = \frac{V_0 \cdot 3,6}{Q_{20} \cdot \sqrt{\frac{293,15}{T}} \cdot Kt}$$

где  $\tau_{20}$  - время, в течение которого пропускается воздух через сопло, с.

$T = 273,15 + t$  ° - абсолютная температура газа на входе микросопла,  $K$ , равна температуре воздуха,

$Kt = 1 + a \cdot (t - 20)$  - температурный коэффициент изменения сечения микросопла, где  $t$  - температура воздуха на входе сопла, °С;

$a = 15 \cdot 10^{-6}$  для корунда,

$a = 25 \cdot 10^{-6}$  для нержавеющей стали.



Приложение Г  
(рекомендуемое)  
Форма протокола поверки

Протокол поверки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Счетчик газа бытовой ультразвуковой РБГ У G1,6 / G2,5 / G4 / G6 исполнение  
ненужное зачеркнуть

заводской № \_\_\_\_\_

изготовленный \_\_\_\_\_  
предприятие

принадлежит \_\_\_\_\_  
кто поставил на поверку

При поверке, проведенной \_\_\_\_\_  
наименование предприятия, организации проводившей поверку

По методике поверки \_\_\_\_\_  
сведения о методике поверки

применились следующие эталонные средства измерений:

1. \_\_\_\_\_  
наименование, тип, заводской номер, класс точности, разряд и пределы измерений
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Условия поверки:

- температура окружающего воздуха, °C - \_\_\_\_\_;
- разность температур окружающего воздуха температуры на входе поверяемого счетчика и на входе эталона расхода установки, °C - не более 1;
- барометрическое давление, кПа (мм рт.ст.) - \_\_\_\_\_;
- относительная влажность воздуха, % - \_\_\_\_\_;
- напряжение питания сети, В - \_\_\_\_\_;
- частота питающей сети, Гц - \_\_\_\_\_.

Результаты поверки:

Герметичность: герметичен/негерметичен;

Ненужное зачеркнуть

Порог чувствительности показания индцируются/не индицируются;

Ненужное зачеркнуть

Определение метрологических характеристик

Для РБГ У G1,6

Расход воздуха (Q) м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха, измеренный счетчиком (V <sub>сч</sub> ), дм <sup>3</sup>	Объем воздуха, задаваемый ус- тановкой (V <sub>о</sub> ), дм <sup>3</sup>	Осн. отн. погреш- ность измерения (δ), %	Допуск. отн. по- грешность изме- рения (δ <sub>доп</sub> ), %
0,016				±3,0
0,16				±1,5
1,6				±1,5
2,5				±1,5
<b>Потеря давления на Q<sub>max</sub>, Па</b>			<b>Не более 200 Па</b>	



Для РБГ У G2,5

Расход воздуха (Q) м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха, измеренный счетчиком (V <sub>сч</sub> ), дм <sup>3</sup>	Объем воздуха, задаваемый установкой (V <sub>о</sub> ), дм <sup>3</sup>	Основ. отн. погрешность измерения (δ), %	Допуск. отн. погрешность измерения (δ <sub>доп</sub> ), %
0,025				±3,0
0,25				±1,5
2,5				±1,5
4,0				±1,5
Потеря давления на Q <sub>max</sub> , Па			Не более 250 Па	

Для РБГ У G4

Расход воздуха (Q) м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха, измеренный счетчиком (V <sub>сч</sub> ), дм <sup>3</sup>	Объем воздуха, задаваемый установкой (V <sub>о</sub> ), дм <sup>3</sup>	Основ. отн. погрешность измерения (δ), %	Допуск. отн. погрешность измерения (δ <sub>доп</sub> ), %
0,04				±3,0
0,4				±1,5
4,0				±1,5
6,0				±1,5
Потеря давления на Q <sub>max</sub> , Па			Не более 250 Па	

Для РБГ У G6

Расход воздуха (Q) м <sup>3</sup> /ч	Объем воздуха, измеренный счетчиком (V <sub>сч</sub> ), дм <sup>3</sup>	Объем воздуха, задаваемый установкой (V <sub>о</sub> ), дм <sup>3</sup>	Основ. отн. погрешность измерения (δ), %	Допуск. отн. погрешность измерения (δ <sub>доп</sub> ), %
0,06				±3,0
0,6				±1,5
6,0				±1,5
10,0				±1,5
Потеря давления на Q <sub>max</sub> , Па			Не более 350 Па	

Счетчик газа бытовой ультразвуковой РБГ У

годен (негоден)

Поверитель



Фамилия, имя, отчество технической информационной документации

дата